

2. 균열 사진 및 정보

2.1 B2 주차장

B2 주차장-1

위치	B2 주차장
상세위치	바닥
사진 번호	1
촬영 시각 (KST)	2026-06-18 16:45:05 KST
하자 종류	균열
균열 폭 0.3mm 이상 여부	0
예상 적용 공법	에폭시 주입 공법
균열 길이 (m)	11.77
균열 최대 폭 (mm)	14.09
보수 면적 합계 (m ²)	2.80

